คู่มือการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้นในอากาศ รุ่น HM22

เรียนลูกค้า

ขอขอบคุณที่เลือกสินค้าของเรา ผลิตภัณฑ์ของเรามีจุดเด่นเรื่องคุณภาพ ผ่านการทดสอบอย่างละเอียด อาทิเช่น อุปกรณ์ให้ความอบอุ่น เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องนวด อุปกรณ์ด้านความงาม อุปกรณ์สำหรับเด็ก และเครื่องกรองอากาศ โปรดอ่านคู่มือโดยละเอียดก่อนใช้งาน และเก็บรักษาสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงานบอยเลอร์

1. ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ของคุณ

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแบบเทอร์โม HM22 คุณสามารถวัดอุณหภูมิห้องปัจจุบันได้ และความชื้นสัมพัทธ์แล้วอ่านจากจอแสดงผล นอกจากนี้เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์มีตัวจับเวลาที่คุณสามารถตั้งค่าได้ เนื่องจากมีขนาดที่กะทัดรัด คุณจึงสามารถตั้งค่าเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ได้ทุกที่ ที่ด้านหลังของอุปกรณ์เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ คุณสามารถติดอุปกรณ์เข้ากับผนังได้

2.สิ่งที่บรรจุมาในกล่อง

- เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์
- แบตเตอรี่ AAA x 2 ก้อน
- คู่มือสำหรับการใช้งาน

3. เครื่องหมายและสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ปรากฏในคำแนะนำสำหรับการใช้งานและบนอุปกรณ์

⚠	**คำเตือน**: แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรืออันตรายต่อสุขภาพ
⚠	**สำคัญ**: แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ
ⓘ Note	**ข้อมูลสินค้า** : ข้อมูลสำคัญ
📖	**อ่านคู่มือก่อนการใช้งาน**
CE	การติดฉลาก CE : ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบของยุโรปและประเทศที่เกี่ยวข้อง
	การกำจัดตามขยะไฟฟ้าและข้อกำหนด EC เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ - WEEE
Pb Cd Hg	ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่มีสารอันตรายกับขยะในครัวเรือน
	ผู้ผลิต
21 PAP	การกำจัดบรรจุภัณฑ์ในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
EAC	ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของข้อบังคับทางเทคนิคของ EAEU

4. การใช้งานที่เหมาะสม

⚠ **คำเตือน**

อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิห้องเท่านั้น อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น ใช้อุปกรณ์ตามจุดประสงค์ พัฒนาขึ้นสำหรับเฉพาะและในลักษณะที่ระบุไว้ในคำแนะนำสำหรับการใช้งานเหล่านี้ ๆ รูปแบบการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นอันตรายได้ ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย อันเป็นผลมาจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5. คำเตือนและหมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

⚠ **สำคัญ**

- เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากมือเด็ก มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการหายใจไม่ออก
- อุปกรณ์ไม่ใช่ของเล่น เก็บให้พ้นมือเด็ก
- คุณไม่ควรเปิดหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ด้วยตัวคุณเอง เนื่องจากไม่สามารถรับประกันการทำงานที่ไม่มีข้อผิดพลาดจากโรงงาน และการไม่ปฏิบัติตามจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
- สำหรับการซ่อมแซมโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือผู้ได้รับอนุญาต ผู้ค้าปลีก
- เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากเปลวไฟ (เช่นเทียน)
- ห้ามจุ่มอุปกรณ์ลงในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
- ห้ามใช้อุปกรณ์ที่อยู่ใต้หรือมีสิ่งของกีดขวางด้านบน เช่น ผ้าห่มหรือหมอน

หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดการแบตเตอรี่

⚠ **สำคัญ**

- หากผิวหนังหรือดวงตาของคุณสัมผัสกับของเหลวจากแบตเตอรี่ให้รีบล้างออกด้วยน้ำและขอคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- อันตรายจากการสำลัก ! เด็กเล็กอาจกลืนและสำลักแบตเตอรี่ ดังนั้นควรเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก
- สังเกตเครื่องหมายขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-)
- หากแบตเตอรี่รั่วให้สวมถุงมือป้องกันและทำความสะอาดช่องใส่แบตเตอรี่ด้วยผ้าแห้ง
- ป้องกันแบตเตอรี่จากความร้อนที่สูงเกินไป
- เสี่ยงต่อการระเบิด ! อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ
- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่หรือทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- หากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานานให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่
- ใช้แบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเท่า เท่านั้น
- ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
- ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
- ห้ามถอดประกอบเปิดหรือบดแบตเตอรี่

⚠ **สำคัญ**

- ระวังอุปกรณ์หล่นกระแทก และ ความชื้น ฝุ่น สารเคมี แสงแดด โดยตรง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของท่านอยู่ในระยะที่ห่างพอสมควรกับแหล่งให้ความร้อน (เตาอบหรือเครื่องทำความร้อน)
- อย่าวางวัตถุใด ๆ ที่ด้านบนของอุปกรณ์
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยผ้าชุบน้ำ ห้ามใช้สารกัดกร่อนใดๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
- ใช้และจัดเก็บอุปกรณ์ที่อุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง -10 ° C และ 50 ° C อุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือต่ำลงอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
- ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต้องใช้เวลาในการแสดงข้อมูลบนหน้าจอ 10 นาที จึงเป็นการวัดที่เชื่อถือได้ ก่อนใช้อุปกรณ์เป็นครั้งแรกให้ถอดอุปกรณ์ป้องกันรอยออก (ฟิล์มที่ติดบนจอแสดงผล)

6.คำอธิบายอุปกรณ์ หน้า



1 ปุ่ม [1 นาที]
2 ปุ่ม [CLEAR]
3 ปุ่ม [10 นาที]

4 จอแสดงผล

ด้านหลัง



1 ฝาปิดเซ็นเซอร์	5 ปุ่ม [TIME]
2 ฝาช่องใส่แบตเตอรี่	6 ปุ่ม [UP / CF]
3 ขาตั้งแบบพับออก	7 ปุ่ม [DOWN]
4 การติดตั้งฟิกซ์เจอร์	8 ปุ่ม [RESET]
	9 ช่องใส่แบตเตอรี่

7. <u>การใช้งานครั้งแรก</u>

7.1 ใส่แบตเตอรี่

ข้อสังเกต

ก่อนที่คุณจะใช้เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์คุณต้องใส่แบตเตอรี่ AAA สองก้อน (รวมอยู่ในการจัดส่ง) ลงในช่องใส่แบตเตอรี่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ทรงกลมอยู่ที่ด้านหลังของเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ บิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ ทวนเข็มนาฬิกา และถอดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ออก
2. ใส่แบตเตอรี่ AAA สองก้อนที่รวมอยู่ในการจัดส่งลงในช่องใส่แบตเตอรี่ เมื่อใส่แบตเตอรี่ให้สังเกตขั้วที่ถูกต้อง (+/-) ตามที่แสดงในช่องแบตเตอรี่ทันทีที่ใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้อง องค์ประกอบการแสดงผลทั้งหมดจะปรากฏบนหน้าจอเป็นเวลา 3 วินาที



เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์จากนั้นจะเปลี่ยนโหมดเป็นมาตรฐานโดยอัตโนมัติ

3. ก่อนที่คุณจะปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ ก่อนอื่นต้องตั้งวันที่และเวลาโดยทำตาม คำแนะนำในส่วนต่อไปนี้

7.2 การตั้งค่าหน่วยวันที่ / เวลา / อุณหภูมิ

1. หากต้องการสลับระหว่างโหมด 12 ถึง 24 ชั่วโมงให้กดปุ่ม [TIME] ถึง สลับระหว่างเซลเซียส (° C) และฟาเรนไฮต์ (° F) กดปุ่ม [UP / CF]
2. ลำดับในเมนูการตั้งค่าคือ: ปี -> เดือน -> วัน -> ชั่วโมง -> นาที ในการเข้าถึงเมนูการตั้งค่าให้กดปุ่ม [TIME] ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที โหมดปีจะเริ่มกะพริบในจอแสดงผล
3. ตั้งค่าปีปัจจุบันโดยใช้ปุ่ม [UP / CF] / [DOWN] ยืนยันโดยใช้ไฟล์ ปุ่ม [TIME] ในขั้นตอนนี้โหมดเดือนจะกะพริบในจอแสดงผล
4. ตั้งค่าเดือนวันชั่วโมงและนาทีทีละเดือนในลักษณะเดียวกัน โดยใช้ปุ่ม [UP / CF] / [DOWN] และยืนยันแต่ละปุ่มโดยใช้ปุ่ม [TIME] หากคุณไม่ได้กดปุ่มใด ๆ เป็นเวลา 7 วินาทีในเมนูการตั้งค่า คุณจะออกจากเมนูการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
5. ปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่กลับที่ช่องใส่แบตเตอรี่
6. ในการปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ให้บิดเข้า ทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนกว่าคุณจะรู้สึกว่ามันคลิกแน่นเข้าที่ล็อก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายลูกศรบนอุปกรณ์และฝาช่องใส่แบตเตอรี่ตรงกัน
7. คุณสามารถใช้ขาตั้งแบบพับออกเพื่อตั้งอุปกรณ์หรือคุณสามารถติดตั้งบนผนังโดยใช้รูยึด (ที่ด้านหลังของอุปกรณ์)



7.3 การรีเซ็ตให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

ในการรีเซ็ตวันที่และเวลาเป็นการตั้งค่าจากโรงงานให้กดปุ่ม [RESET] สั้น ๆ โดยใช้วัตถุปลายแหลมในการกด

8. <u>การใช้งานเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์มีโหมดมาตรฐานและโหมดจับเวลา</u>

8.1 โหมดมาตรฐาน

หากคุณไม่ได้กดปุ่มใด ๆ บนเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์โหมดมาตรฐานจะแสดงค่าอัตโนมัติบนจอแสดงผล



ข้อสังเกต

หลังจากใช้ครั้งแรกอาจใช้เวลา 10 นาทีจนกว่าอุณหภูมิและความชื้นที่ถูกต้องจะปรากฏขึ้น

8.2 ตัวจับเวลา

คุณยังสามารถตั้งเวลาได้ถึง 99 นาทีบนเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์

1. ในการเริ่มจับเวลาให้ตั้งระยะเวลาจับเวลาที่คุณต้องการโดยใช้ [1 นาที] ปุ่มและปุ่ม [10 นาที] ระยะเวลาของตัวจับเวลาที่ตั้งไว้จะปรากฏตรงกลาง ของจอแสดงผล หากคุณไม่ได้กดปุ่มใด ๆ เป็นเวลา 3 วินาทีตัวจับเวลาจะเริ่มขึ้น โดยอัตโนมัติด้วยเสียงบี๊บ เสียงบี๊บจะดังขึ้นอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป หากปิดเสียงบี๊บให้กดปุ่ม [CLEAR]
2. ในการสิ้นสุดการจับเวลาก่อนกำหนดให้กดปุ่ม [CLEAR]

9. <u>การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา</u>

สำคัญ

•ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยผ้าชุบน้ำ ห้ามใช้สารกัดกร่อนใด ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือแปรงลักษณะแข็ง

•ห้ามมิให้ของเหลวเข้าไปในอุปกรณ์ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

•หากคุณจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นระยะเวลานานเราแนะนำให้เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่แห้ง ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ถูกสิ่งของมีน้ำหนักกดทับ

10. <u>ถ้ามีปัญหาจะทำอย่างไร?</u>

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
อุปกรณ์เปิดไม่ติด	แบตเตอรี่หมด	ใส่แบตเตอรี่ใหม่
ปรากฏบนจอแสดงผล	แบตเตอรี่ใกล้หมด	ใส่แบตเตอรี่ใหม่
อุปกรณ์เปิดไม่ติด แม้ว่าแบตเตอรี่ใหม่ได้ถูกใส่เข้าไปแล้ว	อุปกรณ์มีความผิดปกติ	ติดต่อศูนย์ ลูกค้าบริการ
LL.L ปรากฏบนจอแสดงผล	อุณหภูมิห้อง ต่ำกว่า -10 ° C (14 ° F)	ใช้ในอุณหภูมิห้องในช่วงการวัด
HH.H. ปรากฏบนจอแสดงผล	อุณหภูมิห้องสูงกว่า 50 ° C (122 ° F)	ใช้ในอุณหภูมิห้องในช่วงการวัด
LL ปรากฏบนจอแสดงผล	ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 20%	ให้ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ภายนอกช่วงการวัด
HH ปรากฏบนจอแสดงผล	ความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 95%	ให้ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ภายนอกช่วงการวัด

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
อุปกรณ์แสดง อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงเลย	สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป	หลังจากใช้งานครั้งแรกแล้วอาจใช้เวลา 10 นาทีจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องจะปรากฏขึ้น

11. <u>การกำจัด</u>

ด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมห้ามทิ้งอุปกรณ์รวมกับขยะในครัวเรือนที่สิ้นสุดอายุการใช้งาน ทิ้งอุปกรณ์ที่ถังขยะรีไซเคิลในพื้นที่ที่เหมาะสมในประเทศของคุณ ทิ้งอุปกรณ์ตาม EC คำสั่ง - WEEE (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบในการกำจัดของเสีย

การกำจัดแบตเตอรี่

ต้องกำจัดแบตเตอรี่ที่อ่อนแล้วโดยผ่านการกำหนดไว้เป็นพิเศษถังขยะรีไซเคิลหรือร้านค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อกำจัดแบตเตอรี่

รหัสด้านล่างนี้พิมพ์บนแบตเตอรี่ที่มีสารอันตราย:

Pb = แบตเตอรี่มีสารตะกั่ว

Cd = แบตเตอรี่มีแคดเมียม

Hg = แบตเตอรี่มีสารปรอท

12. <u>ข้อกำหนดทางเทคนิค</u>

ประเภท	HM 22
หมายเลขสินค้า	678.04
แหล่งจ่ายไฟ	แบตเตอรี่ 2 x 1.5 V AAA LR03
น้ำหนัก	135 ก. (ไม่รวมแบตเตอรี่)
ขนาด	110 x 105 x 29.5 มม.
อุณหภูมิช่วงการวัด	-10 ถึง 50 ° C (14 ถึง 122 ° F)
การวัดความชื้นพิสัย	ความชื้นสัมพัทธ์ 20 ถึง 95%

13. <u>การรับประกัน / บริการ</u>

Beurer GmbH, SöflingerStraße 218, 89077 Ulm, Germany (ต่อไปนี้เรียกว่า“ Beurer”) ให้การรับประกันสำหรับอุปกรณ์นี้ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ข้อกำหนดด้านล่างและในขอบเขต

อธิบายไว้ดังนี้

เงื่อนไขการรับประกันด้านล่างจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ขาย ภาระผูกพันในการรับประกันตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการขาย ข้อตกลงกับผู้ซื้อ การรับประกันจะมีผลบังคับใช้โดยไม่กระทบต่อการบังคับใด ๆ บทบัญญัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิด

Beurer รับประกันการทำงานที่สมบูรณ์แบบและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์นี้ ระยะเวลาการรับประกันทั่วโลกคือ 3 ปี โดยเริ่มจาก ซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้จากผู้ขาย การรับประกันใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อซื้อเท่านั้นในฐานะผู้บริโภคและใช้เพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะใน บริบทของการใช้ในประเทศ

กฎหมายเยอรมันจะใช้บังคับ ในระหว่างระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์นี้ควรได้รับการพิสูจน์ว่า ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อบกพร่องในการทำงานตาม บทบัญญัติต่อไปนี้ Beurer จะดำเนินการซ่อมแซมหรือ จัดส่งสินค้าทดแทนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดเหล่านี้

เงื่อนไขการรับประกัน

หากผู้ซื้อต้องการเรียกร้องการรับประกันก็ควรเข้าหาผู้ค้าปลีกในพื้นที่ในกรณีแรก: ดูที่แนบรายการที่อยู่บริการ "บริการระหว่างประเทศ"

จากนั้นผู้ซื้อจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลของการอ้างสิทธิ์การรับประกัน เช่น ที่ที่พวกเขาสามารถส่งผลิตภัณฑ์และ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง การเรียกร้องการรับประกันจะพิจารณาเฉพาะในกรณีที่ผู้ซื้อสามารถให้ได้ Beurer หรือหุ้นส่วน Beurer ที่ได้รับอนุญาต

- สำเนาใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จการซื้อ
- ผลิตภัณฑ์เดิม

สิ่งต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในการรับประกันนี้อย่างชัดเจน:

- การเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือการบริโภคผลิตภัณฑ์
- อุปกรณ์เสริมที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งชำรุด หรือใช้จนหมด โดยใช้งานอย่างเหมาะสม (เช่นแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ แบตเตอรี่, ปลอกมือ, ซีล, อิเล็กโทรด, แหล่งกำเนิดแสง, สิ่งที่แนบมาและ อุปกรณ์เสริม nebuliser);
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดจัดเก็บหรือบำรุงรักษาอย่างไม่เหมาะสม และ / หรือขัดต่อบทบัญญัติของคำแนะนำในการใช้งาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เปิดซ่อมแซมหรือแก้ไขโดย ผู้ซื้อหรือศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Beurer;
- ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งระหว่างผู้ผลิตและ ลูกค้าหรือระหว่างศูนย์บริการกับลูกค้า
- สินค้าที่ซื้อ เป็นสินค้าที่ใช้แล้ว
- ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดจากความผิดพลาดในผลิตภัณฑ์นี้ (อย่างไรก็ตามในกรณีนี้อาจมีการอ้างสิทธิ์ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ ความรับผิดหรือบทบัญญัติความรับผิดตามกฎหมายอื่น ๆ) การซ่อมแซมหรือการแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนจะไม่ขยายระยะเวลาการรับประกัน ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ

บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด

<u>สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า</u>: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

<u>ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์:</u> โทร. 098-280-5777, 038-314-118

<u>สำนักงานกรุงเทพฯ:</u> ร้านยาฮอสโปร (Hospro) : 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 065-503-6565