



เครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง LS10

รับประกัน
5 ปี



⚠ คำเตือน

- ห้ามใช้ชั่งน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
- เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากความร้อน สารเคมี และของแข็งที่สามารถทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
- ห้ามใช้อุปกรณ์ได้น้ำ
- ห้ามใช้น้ำมันหรือจาระบีทาลงบนอุปกรณ์
- ห้ามโยนอุปกรณ์เพราะอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
- ห้ามใช้ชั่งเพื่อการชื้อขาย
- โปรดเปลี่ยนถ่านอย่างระมัดระวังและใส่ขั้วที่ถูกต้อง
- โปรดดึงที่ก้นถ่านออกก่อนการใช้งานครั้งแรก
- ถ่านเป็นสารมีพิษควรทิ้งแยกในขยะมีสารพิษ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานโปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์


อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 038-314118, 038-773660, 081-6339942

การใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง LS10


วิธีการใช้งาน

1




กดสวิตช์ เพื่อเปิดเครื่อง

2




คล้องสายเครื่องวัดเข้ากับ
กระเป๋าทริอวกต์ที่ต้องการวัด

3




เกี่ยวตะขอคล้องเข้ากับ
ช่องคล้องสายวัด

4




ยกเครื่องวัดขึ้นให้วัตถุลอย
จากพื้นให้นิ่งค้างไว้จนกว่า
เสียงจะดังขึ้นเพื่อทำการวัด

5



กดค้างประมาณสามวินาทีเพื่อปิด


การเปลี่ยนถ่าน




3 x LR 44

- สไลด์ฝาปิดห้องบรรจุถ่านออก
ข้างลวดกั้นถ่านขึ้น
- จัดถ่านเรียงใส่เครื่องโดยหันด้านหลัง
ของถ่าน เข้าหาเครื่อง ด้านหน้า
ของถ่าน หันออกจากเครื่อง
- นำถ่านทั้ง 3 ก้อนเรียงเข้าใส่ห้องบรรจุ
ถ่านของเครื่อง จากนั้นปิดลวดกั้นถ่าน
ลงแล้วจึงปิดฝาปิดห้องบรรจุถ่าน

รายละเอียด
ของถ่าน




การใช้ไฟฉาย



กด เพื่อใช้ไฟฉาย

การปิดเครื่องอัตโนมัติ



เมื่อวัดค่าได้แล้ว หน้าจอจะ
แสดงน้ำหนักประมาณ
2 นาทีเครื่องจะปิด
ตัวเองอัตโนมัติ

ปัญหาในการใช้งาน



แบตเตอรี่อ่อน



น้ำหนักเกิน



เครื่องมีปัญหาทากรูณา
ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่